■ RCF max: 3 000 x g (4 400 rpm)

Pour adapter 2 types de nacelles :

- 4 nacelles cylindriques de 85 ml, avec possibilité de fermeture étanche aux aérosols - pour tubes de 1,5 ml à 85 ml - accélération max. 3000 xg
- 4 nacelles rectangulaires de 100 ml pour les tubes en verre de 5 ml à 25 ml - accélération max. 3000 xg
- Les chargements mixtes ne sont pas autorisés

Réf.	Désignation	€
033717	Rotor A-4-38 avec 4 nacelles cylindriques de 85 ml	NC -
033718	Rotor A-4-38 sans nacelle	NC -
033719	Nacelle cylindrique 85 ml (les 4)	NC -
033730	Capuchon étanche aux aérosols pour nacelle cylindrique (les 2)	NC -
033731	Nacelle rectangulaire 100 ml (les 4)	NC -

Adaptateurs pour nacelles du rotor A-4-38 (par 2)

Réf.	Volume tube (ml)	ø alésage (mm)	Tubes par adaptateur/par rotor	€ les 2
Adaptateurs pour nacelle cylindrique				
033955	1,5 - 2	11	4/16	NC -
033729	1,1 - 1,4	8,5	5/20	NC -
033720	2 - 7	12,5	5/20	NC -
033727	2,6 - 7	13,5	4/16	NC -
033728	4 - 10	16	4/16	NC -
033721	9 – 15	17,5	4/16	NC -
033724	15 (type Falcon)	17,2	1/4	NC -
033725	15 (type Falcon)	17,2	2/8	NC -
033722	25	25	1/4	NC -
033726	50 (type Falcon)	30	1/4	NC -
033723	85	38	1/4	NC -
Adaptateurs pour nacelle rectangulaire				
033732	5 - 7	13	10/40	NC -
033733	9	14,5	8/32	NC -
033734	15	17,5	6/24	NC -
033735	20	22	4/16	NC -
033736	25	25	4/16	NC -



Rotors pour tubes 15 ml, pour centrifugeuses 5702/5702R/5702RH

- Rotor angulaire F-35-30-17 pour 30 tubes de 15 ml
- RCF max : 2 750 x g (4 400 rpm)
- Chaque rotor est livré avec des douilles en acier, des adaptateurs pour tubes Falcon 15 ml et des tapis en caoutchouc pour tubes de 15 ml à fond rond

Réf.	Nbre de douilles	Nbre d'adaptateurs Falcon	Nbre de tapis	€
033737	30	20	30	NC -
033738	10	10	10	NC -

Pièces de rechange pour rotor F-35-30-17

Réf.	Désignation	€ les 10
033739	Douilles acier de rechange	NC -
033740	Adaptateurs pour tube 15 ml (type Falcon) de rechange	NC -
033744	Coussinets de rechange pour tube en verre 15 ml	NC -

Rotor libre A-8-17 pour 8 tubes de 15 ml

- RCF max : 2 800 x g (4 400 rpm)
- Livré sans adaptateurs ni coussinets

Réf.	Désignation	€
033741	Rotor A-8-17, 8 douilles acier, sans adaptateurs ou coussinets, 2 800 xg max	NC -

Pièces de rechange pour rotor libre A-8-17

-	Réf.	Désignation	€ les 8
	033743	Adaptateurs pour tube 15 ml type Falcon	NC -
	033742	Coussinets de rechange pour tube en verre 15 ml	NC -



